

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

23 серпня 2022 року

м.Луцьк

(назва населеного пункту)

провідний інспектор відділу ЗНС Сєверодонецького РУ ГУ ДСНС у Луганській області Микола Буряк, заступник директора з АГР Андрій Бойчук
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

ректора Бойчука Петра Микитовича

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради за адресою: м.Луцьк, пр.Волі 36
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Волинській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 3

основне функціональне призначення,

шестиповерхової будівлі навчального закладу використовується як найпростіше укриття

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 174 кв.м, загальний об'єм 522 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів наявні два виходи

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проєктом, природна

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання наявне, централізоване водопостачання, водовідведення
(централізоване водопостачання або інше джерело,
в наявності питна вода в ємностях по 2 літри в кількості 200 шт.
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли в наявності три унітаз, та два умивальник
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) виносні баки для нечистот відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проектом, централізоване
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, передбачено проектом, справне,
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних
люмінесцентні лампи відсутні, наявні ліхтарі та свічки, заземлення відсутнє
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення
наявний мобільний зв'язок та мобільний інтернет
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
передбачено проектом, наявна, справна пожежна сигналізація
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння забезпечено вогнегасниками ВП-5 у кількості 4 шт.
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення цокольного поверху навчального корпусу №3 КЗВО «Луцького педагогічного коледжу» Волинської обласної ради

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення


рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростішого укриття


як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: **якщо буде перебувати не більше 200 осіб**

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	(посада, власне ім'я, прізвище)
	Андрій Бойду
	(посада, власне ім'я, прізвище)
	(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	
23 08. 2022 року	Бойду П. О.
	(власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}